

Исх. № 257-05/2018-03
от 16 мая 2018г.

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Уважаемый партнер!

Настоящим письмом ООО «Итон», действующее как подразделение компании Eaton, анонсирует замену ИБП серий Eaton 9130 и Eaton EX 700-1500 на новую серию 9SX в сентябре 2018 года.

Eaton планирует принимать заказы на серии ИБП Eaton 9130 и Eaton EX 700-1500 до 15 сентября 2018 года, перечисленные серии переходят в статус "End-Of-Life" с 30 сентября 2018 года.

Список позиций по данным сериям указан в таблице ниже.
Список замен указан в Приложении 1

| Артикул | Описание |
|----------------|--|
| 103006433-6591 | Eaton 9130 700 |
| 103006434-6591 | Eaton 9130 1000 |
| 103006435-6591 | Eaton 9130 1500 |
| 103006436-6591 | Eaton 9130 2000 |
| 103006437-6591 | Eaton 9130 3000 |
| 103007841-6591 | Eaton 9130 5000 |
| 103007842-6591 | Eaton 9130 6000 |
| 103006455-6591 | Eaton 9130 1000 RM |
| 103006456-6591 | Eaton 9130 1500 RM |
| 103006457-6591 | Eaton 9130 2000 RM |
| 103006463-6591 | Eaton 9130 3000 RM |
| 103006438-6591 | Eaton 9130 EBM 1000 |
| 103006439-6591 | Eaton 9130 EBM 1500 |
| 103006440-6591 | Eaton 9130 EBM 3000 |
| 103007843-6591 | Eaton 9130 EBM 6000 |
| 103006458-6591 | Eaton 9130 EBM 1000 RM |
| 103006459-6591 | Eaton 9130 EBM 1500 RM |
| 103006460-6591 | Eaton 9130 EBM 3000 RM |
| 152602868-001 | 2m battery cable for Eaton 9130 EBM 1000 |
| 152602869-001 | 2m battery cable for Eaton 9130 EBM 1500 |
| 152602870-001 | 2m battery cable for Eaton 9130 EBM 3000 |
| 1018674 | Transformer option for 5000-6000VA |
| 68180 | Eaton EX 700 |
| 68181 | Eaton EX 1000 |
| 68183 | Eaton EX 1500 |
| 68185 | Eaton EX EXB 1000/1500 |

Руководитель отдела продукции

А.А.Беспалов

Исп.
Специалист по продукции Качественное электропитание
Евгения Кеменова, вн. 2550

Приложение 1

Таблица замен 9130 на 9SX

| 9130 | | New 9SX |
|----------------|------------------------|------------|
| 103006433-6591 | Eaton 9130 700 | 9SX700I |
| 103006434-6591 | Eaton 9130 1000 | 9SX1000I |
| 103006435-6591 | Eaton 9130 1500 | 9SX1500I |
| 103006436-6591 | Eaton 9130 2000 | 9SX2000I |
| 103006437-6591 | Eaton 9130 3000 | 9SX3000I |
| 103007841-6591 | Eaton 9130 5000 | 9SX5KI |
| 103007842-6591 | Eaton 9130 6000 | 9SX6KI |
| 103006455-6591 | Eaton 9130 1000 RM | 9SX1000IR |
| 103006456-6591 | Eaton 9130 1500 RM | 9SX1500IR |
| 103006457-6591 | Eaton 9130 2000 RM | 9SX2000IR |
| 103006463-6591 | Eaton 9130 3000 RM | 9SX3000IR |
| 103006438-6591 | Eaton 9130 EBM 1000 | 9SXEBM36T |
| 103006439-6591 | Eaton 9130 EBM 1500 | 9SXEBM48T |
| 103006440-6591 | Eaton 9130 EBM 3000 | 9SXEBM96T |
| 103007843-6591 | Eaton 9130 EBM 6000 | 9SXEBM240T |
| 103006458-6591 | Eaton 9130 EBM 1000 RM | 9SXEBM36R |
| 103006459-6591 | Eaton 9130 EBM 1500 RM | 9SXEBM48R |
| 103006460-6591 | Eaton 9130 EBM 3000 RM | 9SXEBM72R |